


Grünanlagenbezeichnung		Elbuferpromenade Nordabschnitt GA0364b					
Baum - nummer:	Baumart:	Baum alter ca. Jahre	Baumhöhe ca. in m	Kronendurchm. ca. in m	Stammumfang in m	Notwendige Maßnahme:	Beschreibung des Fällgrundes
1-G9960	Tilia cordata, Winterlinde	152	13	12	2,21	Fällung	Abgängig
18-G9976	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	14	12	10	0,24	Fällung	Abgestorben
S34-G9992	Malus spec., Apfel	8	3	2	0,18	Fällung	Abgängig
S40-G9998	Liquidambar styraciflua, Amberbaum	21	5	4	0,35	Fällung	Abgestorben
88-G10046	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	92	12	10	1,63	Fällung	Abgestorben
184-G10161	Malus spec., Apfel	17	4	3	0,40	Fällung	Abgestorben
352/1-G0	Acer platanoides, Spitz-Ahorn wild ausgesamt	25	8	4	0,44	Fällung	starker Wurzelaufbruch/ Bauschäden zu erwarten
352/2-G0	Acer platanoides, Spitz-Ahorn wild ausgesamt	25	8	4	0,43	Fällung	starker Wurzelaufbruch/ Bauschäden zu erwarten
354-G10308	Catalpa bignonioides, Trompetenbaum	39	6	10	0,70	Fällung	Abgestorben

Fotodokumentation



18			
S34			
S40			
88			



Grünanlagen Nr.
GA0364b

Maßnahme erledigt am: