



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH
Adresse	Kraftwerk-Privatweg 7

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Heizwerk Rothensee von Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Adresse	Kraftwerkstraße 1
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	16687
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	1.1

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	20.12.2023
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input type="checkbox"/> keine Mängel
	<input checked="" type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input checked="" type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden (<i>durchgeführt/angeordnet</i>) <ul style="list-style-type: none">• <i>Neubeantragung der Indirekteinleitergenehmigung</i>