



## Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Stork Umweltdienste GmbH
Adresse	Parchauer Straße 3

### Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Waschhalle Parchauer Str. 3
Adresse	Parchauer Str. 3
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	16839
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1(a); 5.1 c); 5.3 a) iv), b) iii); 5.5

### Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	11.04.2022
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input type="checkbox"/> keine Mängel
	<input checked="" type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input checked="" type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden ( <i>durchgeführt/angeordnet</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Kennzeichnung der behördlichen Probenahmestelle entsprechend des wasserrechtlichen Bescheids</i></li></ul>